

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОПСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: ремонт межпанельных швов корпуса 32

Инвентарный номер 0210

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ: Ведущий инженер по надзору за строительством Семенов Ю.И.

Вид ремонта:

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной	м	90,00	
2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	м	90,00	Уплотнительный шнур Вилатерм 50мм
3	Герметизация мастикой швов вертикальных	м	90,00	Герметик полиуретановый для заделки швов панелей

Начальник ОРСР _____ А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____ Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____ А.В. Гаврилов

Представитель подразделения _____