

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 6.....
Инвентарный номер0000028.....
Местонахождение объектаФасад корпуса №6...в осях..П1-Д1/12; П1/12-17; Д1/12-16.....
Исполнитель работ
Вид ремонта ... Герметизация межпанельных швов, ремонт оконных откосов

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Герметизация межпанельных швов				
1	Зачистка швов от старого утеплителя, цементно-песчаного раствора и мусора	п.м.	337,26	высота корп. 10м.
2	Пропенивание горизонтальных и вертикальных межпанельных швов монтажной пеной	п.м.	337,26	
3	Уплотнение швов уплотнительными прокладками "Вилатерм" д.50мм. сплошного сечения	п.м.	337,26	
4	Заполнение горизонтальных и вертикальных межпанельных швов однокомпонентным акриловым герметиком	п.м.	337,26	
5	Окраска межпанельных швов	м2	67,45	ширина 200мм
6	Уборка строительного мусора	тн.	0,33	
Ремонт оконных откосов				
1	Штукатурка внутренних оконных откосов (три окна 4500х3000мм.)	м2	7,92	Штамповочный участок

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Горячев Н.А.

Представитель ОЭБ _____

Представитель подразделения _____ В.В. Мочалов