

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 32.....
Инвентарный номер0000028.....
Местонахождение объекта ..Устройство офисной перегородки из алюминиевого профиля в помещении
№218 в осях 13-14/А-Б.....
Исполнитель работ
Вид ремонта

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка потолка типа "Армстронг"	м2	6,00	с сохранением материала
2	Установка перегородок сборно-разборных с остеклением	м2	6,36	
3	Установка дверей алюминиевых с остеклением	м2	1,89	
4	Восстановление потолка типа "Армстронг"	м2	6,00	материал заказчика 70%
5	Монтаж жалюзи	м2	4,50	1000р/м2

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____ Ожиганов А.Б.