

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
СГЭ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ____

Наименование объекта ..Цех С-1.....

Инвентарный номер 000000024.....

Местонахождение объекта: ..корпус №2, ул.И.Яковлева, д.5, АО «ЧЭАЗ»

Исполнитель работ

Вид ремонта: ремонт освещения помещения цеха С-1 корп.2, этаж 1 (2-й пролет, в осях Г-В/1/2-13).....

Дефектная ведомость

_____. февраль _____. 2019г.

Объект: участок цеха С-1, корп.2, этаж 1 (2-й пролет, в осях Г-В/1/2-13)

№ п/п	Демонтаж		Количество	
1	Светильник с лампами накаливания ДРЛ 400Вт	шт	26	
2	Светильник светодиодный, 100Вт	шт	6	
3	Кронштейн для крепления светильников	шт	52	
4	Труба стальная, ф55мм	м	26	
5	Труба стальная, ф25мм	м	270	
6	Шкаф навесной, размером до 500х400 (металлический)	шт	4	
7	Профиль металлический 80х40 (швеллер) (по 18м 22шт)	шт.	396	1,8т.
8	Коробка ответвительная металлическая 100х150 на стенах	шт.	22	
9	Кабель (до 6мм2)	м.	1260	
10	Кабель (до 16мм2)	м.	340	

Высота потолка 12м.

Подписи: АО "ЧЭАЗ"

Гл.энергетик _____ Мусаев Г.Г.

Зам.главного энергетика _____ Георгиев А.В.

Вед.инженер по эл/надзору _____ Михайлов С.Г.