

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
СГЭ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № __

Наименование объекта ..Отдел рекламы, ком. №317.....

Инвентарный номер

Местонахождение объекта: ..корпус №4, 3 этаж, ком. №317, ул.И.Яковлева, д.5, АО «ЧЭАЗ»

Исполнитель работ

Вид ремонта: ремонт электроснабжения

Дефектная ведомость

__28__ января __2019__г.

Объект:ремонт электроснабжения корп. №4, 3 этаж, ком. №317

№ п/п	Демонтаж		Количество
1	Трубы стальные до Ф15мм	м.	40
2	Металлоконструкции (профили стальные)	м.	18
3	Светильник с люминесцентными лампами 2x36 Вт	шт.	12
4	Выключатель 1 кл. ОП	шт.	3
5	Кабель (провод) до 6 кв.мм.	м.	60
6	Розетка 1 м. ОП	шт.	24
	Монтаж		
1	Кабель ВВГнг 3x1,5	м.	40
2	Кабель ВВГнг 3x2,5	м.	60
3	Кабель ВВГнг 3x4	м.	30
4	Блок розеток 4-х м. ОП	шт.	10
5	Выключатель 2 кл. ОП	шт.	2
6	Кабель-канал 15x40	м.	40
7	Труба гофрированная ф20мм ПВХ	м.	90
8	Коробка распячная	шт.	30
9	Бокс на 12 модулей	шт.	1
10	Выключатель автоматический 3п 16А	шт.	1
11	Выключатель автоматический 3п 10А	шт.	1
12	Розетка 1 м. ОП	шт.	1
13	Выключатель автоматический 1п 6А	шт.	2
14	Светильник светодиодный под "Армстронг"	шт.	12

Весь материал подрядчика.

Подписи АО "ЧЭАЗ"

Гл.энергетик _____ Мусаев Г.Г.

Зам.главного энергетика _____ I А.В. Георгиев

Вед.инженер по эл/надзору _____ M Д.А. Малышкин